

Акт №2
испытания игрового и спортивного
оборудования на прогулочных площадках
от «24» апреля 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом директора школы от 21.04.2023 г. №125/1-од, в составе

Председатель комиссии: Галимуллина Р.А. – руководитель СП «Детский сад Улыбка»

Члены комиссии:

- Гафиятуллина Ю.Ф. – завхоз
- Сафина А.М. – инструктор по физической культуре;
- Кандратьева Н.И. – старший воспитатель;
- Кулешов А.А. – рабочий по комплексному обслуживанию здания

составили настоящий акт в том, что 24 апреля 2023 г. были проведены испытания надежности установления и крепления спортивного оборудования, расположенного на спортивной площадке и на прогулочных площадках на территории СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ с.Камышла.

Данные испытаний занесены в таблицу:

№п/п	Наименование оборудования	Данные испытания	Закреплено надёжно или нет
Спортивный комплекс			
1	Бум детский 1шт.	визуальный осмотр крепежа	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
2	Бум змей 1шт.	визуальный осмотр крепежа	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
3	Стенка для рисования 1шт.	визуальный осмотр крепежа	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
4	Скамья мини 2шт.	Проверено прикладыванием нагрузки в течение 5	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
5	Карусель с рулем 1шт.	визуальный осмотр сердцевины крепежа	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
6	Мухоморчик 1шт.	визуальный осмотр крепежа колец	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
7	Качели двойные 1шт.	Проверено прикладыванием нагрузки в течение 5 мин.	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
Спортивное оборудование			
8	Качающий мостик 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
9	Качалка балансир малый 1шт.	Проверено прикладыванием нагрузки в течение 5 мин.	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья

10	Комплекс мини СК 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
11	Непоседа 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
12	Юный скалолаз 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
13	Стенка для метания 1шт.	Проверено прикладыванием нагрузки в течение 5 мин.	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
14	Бум с подъемами 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
15	Лабиринт малый 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
Конструкции на игровых площадках			
16	Песочница 4шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
17	Кораблик 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
18	Экскаватор 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
19	Вертолет 2шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
20	Пожарная машинка 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
21	Школа 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
22	Больница 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
23	Магазин 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
24	Бульдозер 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
25	Паровозик 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
26	Самолет 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
27	Качели 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
28	Танк 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
29	Беседки 3шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
30	Домик 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
31	Машинки 3шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья
32	Больница 1шт.	визуальный осмотр	Да, не представляет угрозу для жизни и здоровья

Испытание выполнено с силовыми нагрузками. Трещин и прогибов не обнаружено, крепление надежно. В узлах креплений гайки и болты надежно завинчены, трещин, заусенец не обнаружено. После снятия нагрузки спортивное оборудование принимают первоначальное положение, остаточных деформаций и трещин не обнаружено.

Выводы комиссии:

Спортивное оборудование, находящиеся на спортивной площадке на прогулочных площадках детского сада пригодны к использованию.

Председатель комиссии Галимуллина Р.А. – руководитель СП «Детский сад Улыбка»

Председатель комиссии Галимуллина Р.А. Галимуллина Р.А.

Члены комиссии Гафиятуллина Ю.Ф. Гафиятуллина Ю.Ф.

Сафина А.М. Сафина А.М.

Кандратьева Н.И. Кандратьева Н.И.

Кулешов А.А. Кулешов А.А.



