

Акт №2
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок
от «24» апреля 2023 г.

Комиссия, назначенная приказом директора школы от 21.04.2023 г. №125/1-од, в составе

Председатель комиссии: Галимуллина Р.А. – руководитель СП «Детский сад Улыбка»

Члены комиссии:

- Гафиятуллина Ю.Ф. - завхоз
- Сафина А.М. – инструктор по физической культуре;
- Кандратьева Н.И. – старший воспитатель;
- Кулешов А.А. – рабочий по комплексному обслуживанию здания

Составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурных площадок на территории СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ с.Камышла

На предмет исправности игрового и физкультурно – оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ с.Камышла

Адрес образовательной организации: Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Победы 64

Характеристика поверхности игровых и физкультурно – оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 5- игровых участков, 1- физкультурная площадка, 1- спортивно - игровая площадка. Общая площадь каждой площадки составляет не менее 40-45 м², на каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное травяное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:


№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Бум детский 1шт.	Поверхность	Не выявлено		

		очищена от мусора			
2	Бум змей 1шт.	Поверхность очищена от мусора	Не выявлено		
3	Стенка для метания 1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
4	Стенка для рисования 1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
5	Карусель с рулем 1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
6	Качалка балансир малый 1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
7	Качающий мостик 1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
8	Качели двойные 1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
9	Скамья мини 2шт.	Без повреждений	Не выявлено		
10	Комплекс мини СК 1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
11	Мухоморчик 1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
12	Непоседа 1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
13	Юнный скалолаз 1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
14	Бум с подъемами 1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
15	Лабиринт малый 1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
16	Песочница 4шт.	Песок в песочницах просеян	Не выявлено		
17	Кораблик 1шт.	Без повреждений	Не выявлено	Необходимо подкрасить	
18	Экскаватор 1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
19	Вертолет 2шт.	Без повреждений	Не выявлено		
20	Пожарная машинка 1шт.	Без повреждений	Присутствуют сгнившие доски	Замена на новые	
21	Школа 1шт.	Без повреждений	Не выявлено	Необходимо подкрасить	
22	Больница 1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
23	Магазин 1шт.	Без повреждений	Не выявлено	Необходимо подкрасить	
24	Бульдозер 1шт.	Без повреждений	Присутствуют сгнившие доски	Замена на новые	
25	Паравозик 1шт.	Без повреждений	Не выявлено		
26	Самолет 1шт.	Без повреждений	Присутствуют сгнившие доски	Замена на новые	
27	Качели 1шт.	Исправна	Не выявлено		
28	Танк 1шт.	Без повреждений	Присутствуют сгнившие доски	Замена на новые	
29	Беседки 3шт.	Без повреждений	Не выявлено		
30	Домик 1шт.	Без повреждений	Не выявлено	Необходимо подкрасить	
31	Машинки 3шт.	Без повреждений	Не выявлено		
32	Больница 1шт.	Без повреждений	Не выявлено	Необходимо подкрасить	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  Галимуллина Р.А.

Члены комиссии  Гафиятуллина Ю.Ф.

 Сафина А.М.

 Кандратьева Н.И.

 Кулешов А.А.



